



ООО «Колабыт»

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Заполярный

«15» января 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

**Председатель комиссии:**

Начальник ТЦ г. Заполярный - С.Н. Коробко

**Члены комиссии:**

Старший механик ТЦ г. Заполярный - А.Н. Гаджимурадов

Механик ТЦ г. Заполярный - Г.Т. Туршатов

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль	УАЗ 390995	ТЦ г. Заполярный
<small>вид имущества</small>	<small>наименование имущества</small>	<small>местонахождение имущества</small>

Год выпуска:	2013	Государственный регистрационный номер:	M094MP 51 rus
--------------	------	--	---------------

Заводской (VIN) №:	XTT390995D0494276	Инв. №:	Ц- 00015240
--------------------	-------------------	---------	-------------

Условия проведения осмотра: крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра: Пробег с н.э. 299895 км.  
Критический износ цилиндропоршневой группы двигателя, повышенный расход моторного масла, увеличение СО отработанных газов;  
Рулевое управление- Увеличенный суммарный люфт в рулевом управлении;  
КПП- Поломка зубьев шестерен промежуточного вала, первичного вала, или вала промежуточной шестерни заднего хода; износ или повреждение зубьев шестерен, синхронизаторов и деталей их фиксации.  
Трансмиссия- Износ трансмиссии, шасси соответственно пробега ТС;  
Кузов: Помутнение и многочисленные сколы лакокрасочного покрытия, повсеместная сквозная коррозия кузовных элементов, боковин кузова, днища кузова (сквозная коррозия закрыта листами оцинкованной стали на заклепках);  
Рама- Очаговая коррозия;  
Электрооборудование: Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов;  
  
Визуально обнаружена сквозная коррозия элементов кузова, рамы, днища кузова. Неисправности подвески, тормозной системы,

неисправность КПП (не включаются передачи, шум), ДВС, рулевого управления, электрооборудования.

VIN № ХТТ390995D0494276№, кузов 390900D0207127, ДВС 409110\*D3027237-АИ-95, пассажироместимость-4+1.

Шины КАМА 225/75 R16 инв.№О300007244 -4 шт;  
пробег- 30606 км.

Шины КАМА 225/75 R16 инв.№ О3 00007244 -1 шт;  
Диски колесные – 5 шт; Аккумулятор Forse 6СТ-75 Ah  
(инв. ОЦ-00029622 ) – 1 шт. дата уст. 16.11.2020г.

Выводы комиссии:

Техническое состояние автомобиля -  
соответствует пробегу.

Заключение комиссии: состояние автомобиля неудовлетворительное.


**Председатель комиссии:**  
Начальник ТЦ г. Заполярный

  
**С.Н. Коробко**

**Члены комиссии:**  
Старший механик ТЦ г. Заполярный

  
**А.Н. Гаджимурадов**

Механик ТЦ г. Заполярный

  
**Г.Т. Туршатов**